RZUT PIWNICY






POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM PRZYKANALIKIEM
PVC Ø110/Ø160 -0,58=277,75
L=3,20 i=10% Ø150
ZEL Ø150/Ø150 -2,88=277,43
L=0,80 i=30% Ø150
L=2,60 i=5% Ø150
PVC Ø110/Ø160 -2,56=277,75
ZEL Ø150/Ø150 -2,8=277,47
brak powierzchni handlowej budynku
L=43,10 i=5% Ø150
PVC Ø110/Ø160 -3,25=276,06
L=2,10 i=5% Ø150
ZEL Ø150/Ø160 -3,59=274,98
L=5,70 i=1,5% ZEL Ø150
275,95
PVC Ø70/Ø110 -0,45=277,86
L=2,70 i=3% ZEL Ø110
L=0,40 i=5% ZEL Ø160
PVC Ø70/Ø110 -0,52=277,79
L=0,80 i=10% ZEL Ø150
PVC Ø70/Ø110 -0,52=277,79
L=4,70 i=5,0% ZEL Ø150
PVC Ø70/Ø110 -0,34=277,97
wyburzenia komina, w jego miejsce wymurowanie szachtu instalacyjnego
+2,91 po podwyższeniu posadzki
L=13,30 i=1,5% ZEL Ø150
L=4,60 i=1,5% ZEL Ø150
ZEL Ø150/Ø160 -3,40=274,99
PVC Ø110/Ø160 -3,25=275,14
PVC Ø110/Ø160 -3,30=275,09
PVC Ø160/Ø160 -3,47=274,92
L=3,00 i=1,5% ZEL Ø150
L=5,00 i=10% ZEL Ø150
PVC Ø110/Ø110 -0,80=277,71
PVC Ø110/Ø160 -0,89=277,66 -3,42=274,88
L=2,80 i=2% PVC Ø110
PVC Ø110/Ø160 -0,89=287,66 -2,20=275,41
PVC Ø110/Ø160 -0,80=287,71
L=9,50 i=1,5% ZEL Ø150
L=30,80 i=2% Ø110
L=43,80 i=2% Ø110
PVC Ø110/Ø160 -0,89=287,66 -2,89=275,36
PVC Ø110/Ø160 -2,80=275,91
PVC Ø110/Ø110 -0,60=287,31
ZEL Ø100/Ø150 -2,93=275,38
L=2,60 i=4,2% Ø150
PVC Ø110/Ø160 -2,89=275,03
L=1,10 i=4,2% Ø100
L=0,80 i=4,2% Ø100
PVC Ø160/Ø160 -2,79=275,52
L=1,00 i=4,2% Ø160
L=5,10 i=3,2% Ø150
PVC Ø110/Ø160 -2,70=275,61
PVC Ø110/Ø160 -2,79=275,61
PVC Ø160/Ø160 -2,96=275,31
L=2,60 i=5,0% Ø150
PVC Ø160/Ø160 -3,04=274,77
ZEL Ø150/Ø150 -3,04=275,27
ZEL Ø150/Ø150 -3,50=274,79
ZEL Ø100/Ø150 -3,49=274,80
ZEL Ø100/Ø150 -3,40=274,91
PVC Ø110/Ø160 -3,39=274,92
ZEL Ø100/Ø150 -3,40=274,84
ZEL Ø100/Ø150 -3,42=274,89
PVC Ø110/Ø160 -3,82=277,89
PVC Ø111/Ø110 -0,80=277,71
L=1,20 i=2,0% Ø110
L=9,30 i=1,5% Ø150
ZEL Ø150/Ø150 -3,81=274,70
ZEL Ø150/Ø150 -3,57=274,74
ZEL Ø150/Ø150 -3,82=274,69
ZEL Ø150/Ø150 -3,41=274,84
ZEL Ø150/Ø150 -3,83=274,70
L=2,60 i=1,5% Ø150
ZEL Ø150/Ø160 -3,81=274,70
L=4,30 i=1,5% Ø150
L=4,30 i=1,5% Ø150
L=2,60 i=2% Ø150
L=2,60 i=2% Ø150
L=2,60 i=2